

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ.

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Применяется в отношении:

- пищевой продукции;
- косметической продукции, включая средства личной гигиены;
- промышленной продукции детского и подросткового ассортимента;
- крупногабаритной промышленной продукции;
- писчебумажной, канцелярской продукции.

Обозначение схемы	Испытания в лабораториях	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции
А	Испытания типа		Испытания образцов, взятых у изготовителя
В	Испытания партии		
С	Испытания каждого образца		
Д	Испытание типа	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства

Схему сертификации А рекомендуется применять при сертификации продукции, стабильность серийного производства которой не вызывает сомнения.

Схему сертификации В и С рекомендуется применять, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные изделия).

Схему Д рекомендуется применять, если у органа по сертификации нет информации о возможности производства данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями.

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ

Применяется в отношении следующих услуг:

- медицинских, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений;
- образовательных учреждений;
- учебно-образовательных учреждений;
- предприятий торговли;
- предприятий общественного питания;
- предприятий в сфере организации досуга и отдыха;
- предприятий по подбору персонала;
- спортивных учреждений.

Обозначение схемы	Оценка качества работ, оказания услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Инспекционный контроль сертифицированных работ, услуг
А	Оценка мастерства исполнителя работ и услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль мастерства исполнителя работ и услуг
В	Оценка выполнения работ и услуг	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг
С	Анализ состояния производства	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль состояния производства
Д	Оценка организации (предприятия)	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль соответствия установленным требованиям
Е	Оценка системы качества	Проверка (испытания) результатов работ и услуг	Контроль системы качества

Схема А применяется, как правило, когда заявителем является индивидуальный предприниматель, который сам занимается оказанием услуг и (или) имеет не более двух работников.

Схема В, как правило, применяется для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, число работников которых составляет три и более человек.

Схема С, как правило, применяется при сертификации услуг предприятий с численностью работающих, занятых в сфере основного комплекса оказания услуг, более 30 человек ; располагающих организационно-техническими кадровыми ресурсами для процесса оказания услуг , имеющих многоуровневую структуру контроля качества.

Схема D, как правило, применяется для оценки предприятия. При сертификации по данной схеме осуществляется проверка со ответственности качества услуг заявленному типу и разряду предприятия.

Схема E применяется для организаций, имеющих заявленную систему качества.